

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 135 от «27» декабря 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование Функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	1-3			все		
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	4-6			все		Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет				все	-----	-----
1.4	Пандус (наружный) съёмный	да						
1.5	Автостоянка и парковка	да			Место автопарковки выделено, на территории установлен знак «Парковка для инвалидов»	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие дублирующей информационной поддержки на всех путях следования МГН	все	Организовать информационную поддержку	Технические решения невозможны, так как нет территории для разметки автопарковки

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию(участок)	ДЧ-В			НЕ НУЖДАЕТСЯ

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

**Комментарий к заключению:** дети, поступающие в центр «Надежда» доставляются служебным транспортом.

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 135 от «27» декабря 2022 г.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

**«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			_____		_____	_____
2.2	Пандус (наружный) съемный	да				К, О		Не нуждается
2.3	Входная площадка	есть			Есть ступенька, Необорудованная съездом для инвалидов К, О	все	Оборудовать съезд для инвалидов К, О	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7-8 9, 10		Соответствует требованиям. Есть звонок, находится на высоте 1,37 м.	все		
2.5	Тамбур	есть	8			К, С, О		
	ОБЩИЕ Требования к зоне				Оборудовать входную зону для МГН	все		Текущий ремонт

Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – **ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО** (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД**- временно не доступно

Комментарий к заключению \_\_\_\_\_

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – **ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО** (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД**- временно не доступно

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11 12 13		Узкий коридор на первом этаже, отсутствуют поручни вдоль стен по коридорам	К, О, С	Установка поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	14 16		Не дублируется пандусом, нет подъемника	К,О		Технические решения не возможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	дверь	есть	18 20		Не все двери имеют соответствующую ширину	все		Техническое решение невозможно
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	18 20		На выходе путей эвакуации лестницы не дублируются пандусами	все		Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне		11 20		Беспрепятственное перемещение по объекту	все		Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И С, Г, У		11-20	Технические решения невозможны, Текущий ремонт

Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – **ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО** (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД**- временно не доступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 135 от «27» декабря 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»**  
**659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения помещений не дублируются рельефными знаками	С,Г,У	Выделить дверные проёмы кабинетов тактильной полосой, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					С, Г, У		Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И С, Г, У		11-20	Технические решения невозможны, Текущий ремонт

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 135 от «27» декабря 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Место приложения труда	—	—	—	—	—	—	—

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – **ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО** (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД**- временно не доступно

**Комментарий к заключению:** \_\_\_\_\_

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 135 от «27» декабря 2022 г.

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартыанова 53/1

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий МГН. Отсутствие поручней, штанг.	все		Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все		Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий МГН.		Устройство универсальной кабины.	Капитальный ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		23-28	Капитальный ремонт

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению: выполнено ПСД санитарно-гигиенического помещения для маломобильных групп.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**«Краевой социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  
659305 Алтайский край г.Бийск переулок Мартьянова 53/1**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ На плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Информация непрерывна на всём пути следования и обеспечивает ориентирование и опознание объектов и мест посещения	всё		Не нуждается
6.2	Акустические средства	есть			Дублирование звуковой информацией установлено. Система индукционная для слабослышащих отсутствует.	С	Приобретение: Системы индукционной для слабослышащих	-
6.3	Тактильные средства	есть			Имеются информационные таблички с дублированием шрифтом Брайля	С	Дополнительно приобрести тактильную разметку, обозначение шрифтом Брайля	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточность комплексной системы информации для отдельных категорий инвалидов	С	Дооборудовать комплексную систему информации.	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ (вид работы) К пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНО (УКАЗАТЬ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- временно не доступно

Комментарий к заключению; \_\_\_\_\_